



quadra working place box

QD WPB HR, QD WPB OR, QD WPB2


installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung




QD WPB - HR




QD WPB - OR




QD WPB 2





people / montażysta / personen




additional tools / dodatkowe narzędzia /
zusätzliche werkzeuge




attachment / dodatki / anhang




parts / części / teile




7




8



9



10




11




12



13




14




15



16




17 *




18




19




20 *




21 *



22 *




23 **



* WPB HR
** WPB OR
*** WPB 2


1






3

2

I




II





3

I




II






4




I



II




III




5

I




5



II




III







6




I







II



III




IV




7

I




II




III

Reposition the wires / Przełóż przewody/ Neu verkabeln




IV






8

I




II






9


I




II



III






IV




10


I




11



11




12




13

I




||




14


Connect the wires / Podłącz przewody / die Drähte anschließen

I






Connect the wires marked "L" / Podłącz przewody z oznaczeniem „L” /Schließen Sie die mit „L” gekennzeichneten Drähte an




Connect the wires marked "Power" / Podłącz przewody z oznaczeniem „Power” /Schließen Sie die mit „Power” gekennzeichneten Drähte an




Connect the wires marked "Ventilator" / Podłącz przewody z oznaczeniem „Ventilator” /Schließen Sie die mit „Venitlator” gekennzeichneten Drähte an

II




III





15*

QD WPB HR


I






II



III





IV




16*


QD WPB HR




I




II



III




IV





17


QD WPB OR




I



II




III





18

QD WPB 2


I




II




19



20






21




II

18




III

II




III





22





Movement / Poruszenie / Bewegung



I




II









24


Block / Zablokowanie / Block



I



II



Bejot Sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznania, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 06/2024